



Laut DIN 6 werden in der Technischen Zeichnung nur

die **Vorderansicht (VA)**,
 die **Draufsicht (DS)** und
 die **Seitenansicht von links (SA v. l)**

gezeichnet.



Stufe
 in dimetrischer Darstellung
 ($7^\circ + 42^\circ/1/2$)



Einzelansichten

Jedes Werkstück hat drei Grundmaße : Höhe, Breite, Tiefe.
 Diese Maße finden wir auch in der technischen Darstellung,
 nämlich

die Höhe in	V	D	S.v.l.	S.v.r.	U	R
die Breite in	V	D	S.v.l.	S.v.r.	U	R
die Tiefe in	V	D	S.v.l.	S.v.r.	U	R